

REPORTE DE ANUNCIOS DE PROCESOS DE VOLADURAS

REFERENCIA: 51901 Entregar reporte de comunicación de actividades de Voladura, en este incluir cronogramas de actividades turnos diurno, protocolos de comunicación, ATS, correo entre otros. Periodo de auditoria últimos 6 meses, preferible reporte en idioma español. En Cobre Panamá las comunicaciones de voladura se ejecutan basándose en los siguientes pasos. Se envía un correo el día anterior a la voladura con copia a todo el personal de Cobre All y contratistas en sitio

. 1. COMUNICACION VIA CORREO: En el adjunto se colocan las áreas a detonar, adicional a los radios de influencia de equipo y personal.



Fri 04/11/2022 5:32 PM

Eloy Rodriguez

ANUNCIO DE VOLADURA--BOTIJA PIT--- 05 DE NOVIEMBRE DE 2022!--- 12:30 PM

To

Retention Policy FQML - Default 1 Year Delete (1 year)

Expires 04/11/2023

 Voladura_botija_05_11_...
1 MB


ANUNCIO DE VOLADURA		Cobre Panamá
SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	BOTIJA PIT	
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	bo0030_706	
	bo0030_304	
	bo0030_305	
	bo0015_406	
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	05 DE NOVIEMBRE DE 2022	
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM	
HORA DE EVACUACION/EVACUATION TIME	12:00 PM	
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:30 AM PIT OFFICE	
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR	
	AUSTIN POWDER REPRESENTANT	
	LOAD AND HAUL SUPERVISOR	
	SAFETY OFFICER	
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	CRUSHER SUPERVISOR	
	BOTIJA PIT	

Eloy Rodriguez | Drill & Blast Engineer

📞: +507 6601-1490 | ✉: Eloy.Rodriguez@fqml.com



2. REUNION DE EVACUACION Se ejecuta la reunión de evacuación donde todos los departamentos involucrados se reúnen personalmente y acuerdan la ubicación de cada equipo y grupo de personas fuera de sus radios de influencias.



3. ACTUALIZACION DE TABLEROS DE VOLADURA EN EL PIT Como parte del proceso, también se notifica con tableros en los accesos al área del pit. 4. HORAS DE VOLADURA Las horas establecida para las voladuras es 12:30h, en el escenario que se exista una complicación operacional, las voladuras serán ejecutadas a las 14:30h bajo aprobación de gerencia.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Reply Reply All Forward
 Sun 11/09/2022 10:14 AM

Jose Wing
Minuta Reunion de cables Week 37
 To Alex Abrego; Roberto Davila; Nestor Gomez; Edward Chirinos; Tomas Aguilar; William Aviles; Jose Manzaneda; Aram Acosta; Jorge Gonzalez; Anthony Samudio; Fernando Lay; Carlos Ordenez; Ulises Vildosola; David Botacio; Juven
 Isabel Butrago; Andre Swanepoel; Eloy Rodriguez; Paola Quijada; Jose Miranda; Gustavo Bernal; Rachid Maloof; Gerhard Jacobsz; Italo Farje; Edgardo Samaniego; Uzziel Torres
 Cc Henri Dormoy; Lastra, Andres; Lina Cardona; Eloy Rodriguez; Maria Chong; Jose Rodriguez
 Retention Policy FQML - Default 1 Year Delete (1 year) Expires 11/09/2023


 14092022.pdf 811 KB	 16092022.pdf 732 KB	 Drills Major Mov.pdf 358 KB	 13092022.pdf 795 KB
--	--	--	--

Buenos días,

Según lo conversado en la reunión de cables.

- **Fechas de Voladura**
 - **Lunes 12/09/2022 (Colina)**
-co1225_400
 - **Martes 13/09/2022**
-bo0015_218
-bo0015_723
-bo0015_725
 - **Miercoles 14/09/2022**
-bo107502_303
-bo113003_006 *
-bo104502_400
Nota: Voladura bo113003_006 dependerá del avance que tenga Pala 02 en minado hacia el Este.
 - **Viernes 16/09/2022**
-bo0030_007
-bo0030_008
-bo0030_009
-bo0015_724 *
-bo0015_726 *
Nota: Precortes 0015_724 & 726 se pospondrán si la pala aún no está fuera del sumidero Oeste con el fin de reducir el impacto de la misma en el proceso de voladura.
 - **Sábado 17/09/2022 (Colina)**
-bo1210_006

5.1 Medición de barrenos: medición de barrenos para asegurar profundidad deseada. 5.2 Bombeo de explosivo en barreno: colocación de explosivo tipo emulsión en el barreno.



5.3 Taqueo/Retacado de barrenos: colocación de material inerte (gravilla) sobre la columna de explosivo para asegurar confinamiento del explosivo.




5.4 Retiro de collarines: remover protector de barrenos.





5.5 Conexión: conexión de los barrenos de una misma malla basado en el diseño indicado.



HORARIO DE ACTIVIDADES: El personal relacionado con voladuras ejecuta las tareas arriba descritas en un horario establecido Equipo Voladura MPSA 07:00h – 16:00h + 02 horas extraordinarias de ser necesarias.

Equipo de voladura Austin Powder 06:00h – 15:00h + 03 horas extraordinarias de ser necesarias.